

Guia de Bastidores para Bordados



Seleccção de bastidores para bordar em Bonés, t-shirts, peúgas, etc.

//////////////////// Lista de bastidores //////////////////////

**Bastidor
1**



[Bonés]

*Carregador de bonés e bastidor

Finalidade : Bonés etc.

Área de Bordado : C 75mm x L 300mm
(2.9pol.) (11.8pol.)



**Bastidor
2**



[Bolsos]

*Necessário bastidor de bonés

Finalidade: Mangas, Bolsos, partes laterais de bonés, etc.

Área de Bordado: C 45mm x L 80mm
(1.7pol.) (3.1pol.)




**Bastidor
3**



[Bastidor TFA]

Finalidade : T-shirts, Polos etc.

Área de Bordado : TFA-9 50mm (1.9pol.)
TFA-12 108mm (4.2pol.)
TFA-15 110mm (4.3pol.)
TFA-18 138mm (5.4pol.)



**Bastidor
4**



[Hoopmaster] Finalidade : T-shirts, camisolas, sacos, etc

Área de Bordado : C 115mm x L 115mm (4.5 pol. x 4.5 pol.)





**Bastidor
5**



[Bastidor - M] *Os clips magnéticos e o arquivo para o bastidor estão incluídos no conjunto.
Finalidade : Bolsas, Sacos, etc.

Área de Bordado : C 40mm x L 50mm (1.5pol.) C 40mm x L 80mm (1.9pol.) C 80mm x L 140mm (3.1pol.) (3.1pol.) (5.5pol.)




**Bastidor
6**



[Peúgas] * O conjunto de bastidor de peúgas inclui a base de carregamento e dois bastidores.

Finalidade : Peúgas, braceletes, etc.

Área de Bordado : C 50mm x L 30mm (1.9pol.) (1.1pol.)



**Bastidor
7**



[Botas] * Conjunto com 2 bastidores
Finalidade : Botas, sapatilhas, sapatos, etc.

Área de Bordado : C 25mm x L 30mm (0.9pol.) / C 25mm x L 50mm (1.1pol.) (0.9pol.) (1.9pol.)



Carregadores

Base Carregador

Base do Carregador
Para carregamento preciso



Carregador

Carregador de Peúgas



Aplicável aos Bastidores : Peúgas, TFA, Tubular (100mm x 100mm / 4.0pol. x 4.0pol.)